

Säkerhetsmeddelande gällande duschstol "Sorrento"

Bakgrund:

Det har varit ett antal tillbud med duschstol Sorrento där benens infästning under sitsen gett vika och resulterat i att benen vikts utåt och stolen blivit instabil.

Tack vare de anmälningar som inkommit åtgärdar nu leverantören de duschstolar som påvisar denna säkerhetsbrist.




Nuläge:

Från juli 2016 gjorde leverantör Invacare en förstärkning under sitsen på Sorrento.

Duschstolar som utlevererades efter det datumet har en förstärkt konstruktion och omfattas inte av denna säkerhetsåtgärd.

Alla duschstolar som inte har denna förstärkning under sitsen ska omgående bytas ut.

Produktförbättring under sitsen vid benstödens infästning:



1a) "Gamla" benstödsinfästning på Sorrento – duschstolen ska bytas ut!



1b) **Ny** förstärkt benstödsinfästning på Sorrento – duschstolen ska inte bytas ut!

Säkerhetsåtgärdens omfattning:

Alla duschstolar som har den gamla infästningen (bild 1a) ska bytas ut så snart som möjligt!

Kontakta er arbetsterapeut för vidare hjälp med utbytet.