

Danderyd, 2023-01-23

Hej Mikael,

B.Braun har för tillfället en leveransstörning på nycklat aggregat med art nr. 8701149SP.



Jag förslår att ni under en begränsad period tills det att leverans av ordinarie artikel kommer igång igen istället väljer art nr. 8701148SP.

Skillnaden på dessa två artiklar är plastmaterialet som används vid framställning av själva slangen, i övrigt är de identiska.

### Infusomat® Space Lines

Type SafeSet

Förlag på ersättningsaggregat.

Infusomat® Space Lines Type SafeSet	Add on	PVC (DEHP-free)	Neutrapur (PVC-free)	Length (cm)	Sales Unit / Pcs.	Code No. (REF)
	AirStop, PrimeStop	■	-	250	100	8701148SP
	AirStop, PrimeStop	-	■	250	100	8701149SP

Aggregat som restar

Med vänliga hälsningar

Vladimir Kecic

Business Unit Manager

B. Braun Medical AB

Hospital Care – Automated Infusion Systems & CRRT

Box 110

Svärdvägen 21

182 12 Danderyd

Sverige

Tel: +46 (0)8 634 34 00

Mobil: +46 (0) 709 91 92 91

[vladimir.kecic@bbraun.com](mailto:vladimir.kecic@bbraun.com)

[www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)

[www.facebook.com/bbrauninternational](https://www.facebook.com/bbrauninternational)

